职业卫生报告网上公开信息表

建设单位(用人单位)名称	永嘉县万马钮扣有限公司		
受检地址	永嘉县桥头镇外垟头村奔腾路 88 号	联系人	单冬琼
项目名称	工作场所职业病危害因素定期检测报告		
项目组成员	赵丰、倪永斌		

专业技术人员及建设单位陪同人

类别	姓名	时间	建设单位(用人单 位)陪同人
现场调査	赵丰、倪永斌	2022.7.4	单冬琼
现场采样/检测	赵丰、倪永斌	2022.7.6-7	单冬琼

影像资料





10	= 车	间	圳	米	出	佔
	- —	IH.	1/W	<i>/</i> 1 .	IXI	1 1/

影像资料





1F 车间棒料岗位

企业大门