

职业卫生报告网上公开信息表

建设单位（用人单位）名称	温州六禾家具有限公司定期检测		
泰顺县罗阳镇交洋工业区	永嘉县瓯北街道礁头路 520 号 5 楼	联系人	葛瑞环
项目名称	工作场所职业病危害因素定期检测报告		
项目组成员	陈滨生、孔阿富		
专业技术人员及建设单位陪同人			
类别	姓名	时间	建设单位（用人单位）陪同人
现场调查	陈滨生、孔阿富	2022.8.23	葛瑞环
现场采样/检测	陈滨生、孔阿富	2022.8.27-28	葛瑞环
影像资料			



温州六禾家具有限公司



生产车间锯台岗位



生产车间雕刻岗位



生产车间封边岗位